


PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS VIGAS - 1/2
ESC. 1:200



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS VIGAS - 2/2
ESC. 1:200

LEGENDA

- I** VIGAS TIPO 1 - PERDA DA SEÇÃO DE CONCRETO E RUPTURA OU CORROSÃO PROFUNDA DA ARMADURA ATIVA.
- I** VIGAS TIPO 2 - DESGREGAÇÃO DO CONCRETO E CORROSÃO DA ARMADURA PASSIVA.

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO, ADMITIU-SE ESTREITA CONFORMIDADE ENTRE OS PROJETOS ORIGINAIS E A OBRA EFETIVAMENTE EXECUTADA. CASO AS PREMISSAS ADOTADAS NESTE PROJETO NÃO SEJAM VERIFICADAS EM OBRA, A PROJETISTA DEVERÁ SER PRONTAMENTE INFORMADA.
- 3 - SÃO VEDADAS A SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICADOS OU METODOLOGIA DE SERVIÇO SEM AUTORIZAÇÃO DA PROJETISTA.
- 4 - PARA CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS E CONCRETO SEGUIR AS PRESCRIÇÕES ABNT NBR 7480, NBR 12654 E NBR 12655.
- 5 - PARA DETALHAMENTO DE CADA TIPO DE RECUPERAÇÃO VER DESENHO DE-B01-B03-0004.
- 6 - PARA OS TRECHOS COM DISCREPÂNCIAS GENERALIZADAS E PROCESSO DE CORROSÃO DA ARMADURA PASSIVA VER PLANILHA DE PATOLOGIAS NO ITEM 6 DO RELATÓRIO RL-B01-B03-0005.

REV.	TIPO DE EMEL.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
1	E	20/06/17	JCK	JAF	MAJ	PARA CONSTRUÇÃO
0	B	12/05/17	GAP	FCR	MAJ	PARA APROVAÇÃO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO COMPROVADO (G) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADO



TÍTULO:
PROJETO EXECUTIVO - BERÇO 103
RECUPERAÇÃO DAS VIGAS
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS VIGAS
Nº EMP: 2017.14-DS-SCE-1203-0001 DATA: MAIO/17

REVISÃO: 00

BERÇO 103

RESP. TÉCNICO:
RODRIGO MEIRELLES SIGAUD - CREA: 1987107697

CONTRATADA:
PLANAVE S/A

ESCALA: INDICADA
Nº PLANILHA: 01/01

Nº PLANAVE: 1.16.137-05-01/00 - DE-B01-B03-0002-A