

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE ELETRÔNICA Nº 002/2024 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, com base nas informações prestadas pela Gerência de Escritório de Projetos - PMO - GEESP, resposta a pedido de esclarecimento, referente à Licitação **LRE ELETRÔNICA nº 002/2024-EMAP** - cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de recuperação estrutural, de pavimento rígido e do sistema de drenagem superficial do Berço 100, no Porto do Itaqui em São Luís – MA.

Informa-se que submetemos os questionamentos à Gerência de Escritório de Projetos - PMO – GEESP a qual presta os seguintes esclarecimentos:

A CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Grajaú, Edifício Via Veneto, 3º Andar, Ponta do Farol, São Luís - MA, inscrita no CNPJ nº 09.624.532/0001-74, neste ato representada por seu sócio abaixo assinado, vem, por meio deste, solicitar esclarecimento sobre a possibilidade de utilização do acervo técnico de nossa empresa na LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA Nº 002/2024 – EMA, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução de recuperação estrutural, de pavimento rígido e do sistema de drenagem superficial do Berço 100, no Porto do Itaqui em São Luís – MA. Possuímos um acervo técnico referente à recuperação de 1.500 m² de estrutura de concreto de edifício predial. Gostaríamos de confirmar se esse acervo atende aos requisitos da licitação em questão, considerando que o acervo solicitado é para a recuperação estrutural de berço/pier/cais, com área mínima de 440,00 (quatrocentos e quarenta) metros quadrados.

Diante disso, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1. A recuperação de 1.500 m² de estrutura de concreto de edifício predial pode ser considerada equivalente para fins de qualificação técnica na presente licitação?
2. Há necessidade de apresentar documentação adicional para comprovação da equivalência técnica entre os serviços realizados e os exigidos no edital?
3. Existe algum procedimento específico que devemos seguir para validar o nosso acervo técnico para esta licitação?

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL			
2-0	ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES E VIGAS	1.350,00	M2
2-2	RETIRADA DE CONCRETO DETERIORADO	350,00	M2
2-3	LIMPEZA DA ARMADURA PREJUDICADA COM USO DE JATO DE AREIA OU ESCOVA DE AÇO ROTATIVA	350,00	M2
2-4	SUBSTITUIÇÃO DA ARMADURA DE PILARES, VIGAS E LAJES, AÇO CA 60 E/OU CA 50, ESTRIBOS E/OU ARMADURA PRINCIPAL DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	585,00	KG
2-5	PINTURA DE PROTEÇÃO DE ARMADURAS, BICOMPONENTE, FORMULADO COM POLÍMEROS, INIBIDORES DE CORROSÃO, ISENTOS DE SOLVENTES, ALTO PODER DE ADERÊNCIA AO AÇO E AO CONCRETO	863,20	M2
2-6	RECUPERAÇÃO CONCRETO DE PILARES, COM USO DE ARGAMASSA PRÉ DOSADA, BICOMPONENTE COMPOSTA DE AGREGADOS E POLÍMEROS, TIXOTRÓPICA, ALTO ADERÊNCIA AO CONCRETO VELHO E AO AÇO, RESISTÊNCIA FINAL SUPERIOR A 50MPa (PAVIMENTO SUBSOLO P17, P18, P19, P23, P24, P25 E PL; PAVIMENTO TÊRRO P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23 E P24)	148,20	M2
2-7	RECUPERAÇÃO CONCRETO DE VIGAS, COM USO DE ARGAMASSA PRÉ DOSADA, BICOMPONENTE COMPOSTA DE AGREGADOS E POLÍMEROS, TIXOTRÓPICA, ALTO ADERÊNCIA AO CONCRETO VELHO E AO AÇO, RESISTÊNCIA FINAL SUPERIOR A 50MPa (PAVIMENTO SUBSOLO V3, V15, V18, V19, V22, V23, V26, V31, V35, V47, V50 E V55)	190,00	M2
2-8	RECUPERAÇÃO CONCRETO DE LAJES, COM USO DE ARGAMASSA PRÉ DOSADA, BICOMPONENTE COMPOSTA DE AGREGADOS E POLÍMEROS, TIXOTRÓPICA, ALTO ADERÊNCIA AO CONCRETO VELHO E AO AÇO, RESISTÊNCIA FINAL SUPERIOR A 50MPa (SUBSOLO L13, L22, L24, L28, L29, L30, L34, L35, L36, L38, L39, L40, L41, L42, L44, L45, L49, L50, L51 E L52)	525,00	M2
2-9	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	30,00	m²
2-10	ACABAMENTO COM GRAUTE TIXOTRÓPICO NOS ELEMENTOS (PILARES, VIGAS E LAJES)	863,20	M2

cap.eng.br
@capengharia

Avenida dos Holandeses,
nº 01, Quadra 05, Edifício Vêneto,
Ponta do Farol, 3º andar.

Resposta:

A execução de recuperação estrutural de Ponte/Cais/Pier tem complexidade maior que a recuperação predial em virtude da metodologia executiva e condições do trabalho do local, as quais necessitam de tratamento diferenciado quanto à logística, estrutura de trabalho e técnicas empregadas, considerando-se as patologias típicas em estruturas marítimas. Desta forma, não poderemos aceitar o referido atestado.

São Luís/MA, 27 de junho de 2024.

Maria de Fátima Chaves Bezerra
Membro da Comissão da EMAP