

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP  
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 004 /2018 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, com base nas informações obtidas pela Gerência de Projetos da EMAP, **RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** feito pela empresa **CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A**, sobre itens do Edital da Licitação Pública da Concorrência Nº 004/2018 – EMAP, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para execução da Recuperação Estrutural dos Berços 103 e 106 (meso e superestrutura) e Recuperação Catódica dos Berços 101 e 102, no Porto do Itaqui em São Luís – MA. Sobre os questionamentos prestam-se os seguintes esclarecimentos:

1) “A composição de código COMP0161 foi feita para a unidade  $\text{dm}^3$ . Entretanto na planilha esta composição se apresenta em 3 unidades diferentes (kg,  $\text{dm}^3$ ,  $\text{kg}/\text{m}^2$ ) em planilha, com o mesmo valor unitário, porém o documento 2017.14-CM-GER-1001-0001-R01 descreve que a medição será feita por kg de produto aplicado. Estamos entendendo que a unidade correta é quilograma (kg). Favor confirmar e corrigir a planilha e a composição COMP0161.”

**Resposta:** Será publicada Errata na planilha orçamentária e na CPU's, sendo que tais correções não alteraram o preço unitário do serviço.

2) “A composição COMP0161, da linha 694 do documento "Composição de preço unitário" encontra com diversos erros de cálculos no demonstrativo analítico. Favor revisar.”

**Resposta:** Será publicada Errata na planilha orçamentária e na CPU's, sendo que tais correções não alteraram o preço unitário do serviço.

3) “No documento "Composições de Preço Unitário", a composição COMP0081 lista o serviço COMP0129 no valor unitário de R\$35,40. Porém no analítico da COMP0081 o serviço é precificado em R\$1519,10. Estamos entendendo que o valor correto da COMP0081 é de R\$1519,10. Favor confirmar nosso entendimento e revisar o custo.”

**Resposta:** Será publicada Errata na planilha orçamentária e na CPU's, sendo que tais correções não alteraram o preço unitário do serviço.

4) “No documento "Composição de preços unitários", a COMP0173 demonstra um valor unitário de R\$ 11,84, porém se somarmos os itens que fazem parte da composição, o valor do serviço será R\$30.833,11. Estamos entendendo que o preço correto da composição é de R\$11,84, favor confirmar nosso entendimento e revisar a composição analítica do item.”

**Resposta:** O preço de R\$ 11,84 é de 01 kg de incertos metálicos. O custo total para o fornecimento dos materiais e fabricação de 2.604,50 kg de insertos metálicos é de R\$ 30.833,11 (trinta mil oitocentos e trinta e três reais e onze centavos), portanto, o custo unitário do kg de incerto metálico é R\$ 11,84 (onze reais e oitenta e quatro centavos).

5) Solicitamos um adiamento de pelo menos 20 (vinte) dias na data de entrega das propostas tendo em vista a necessidade de mais estudos para oferta de preço mais competitivo.

**Resposta:** Quanto ao pedido, a Gerência de Projeto informou que não será possível o adiamento do certame, em razão da urgência da contratação e início da recuperação estrutural dos berços.

São Luís/MA, 27 de setembro de 2018.

Caroline Santos Maranhão  
Presidente da CSL/EMAP