

RELATÓRIO PASSAGEM DE NÍVEL

DATA IMPRESSÃO
29/11/2025 09:12

Data Início...: 28/11/2025 20:00

Data Fim.....: 29/11/2025 08:00

ID	DATA PREVISTA	CARRIER		TREM	QTD VAGÕES	STATUS	OPERAÇÃO	SITUAÇÃO	PESO (ton)
7428	28/11/2025 20:10	VLI MULTIMODAL S.A.		VLI.A238	38	CONCLUÍDO	ENTRADA	CHEIO	3040
#	Início	Termino	Tempo (minutos)	Qtd vagões	Impacto	Qtd veiculos		Condição da locomotiva	
1	28/11/2025 20:32	28/11/2025 20:51	00:19	26	SIM	10		BOA	
2	28/11/2025 20:56	28/11/2025 21:13	00:17	25	SIM	23		BOA	
3	28/11/2025 21:18	28/11/2025 21:24	00:06	12	SIM	8		BOA	

ID	DATA PREVISTA	CARRIER		TREM	QTD VAGÕES	STATUS	OPERAÇÃO	SITUAÇÃO	PESO (ton)
7429	28/11/2025 23:57	FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA		FTLSA.A238	13	CONCLUÍDO	MOV. INTERNA	VAZIO	0
#	Início	Termino	Tempo (minutos)	Qtd vagões	Impacto	Qtd veiculos		Condição da locomotiva	
1	29/11/2025 01:11	29/11/2025 01:16	00:05	13	SIM	3		BOA	

ID	DATA PREVISTA	CARRIER		TREM	QTD VAGÕES	STATUS	OPERAÇÃO	SITUAÇÃO	PESO (ton)
7430	29/11/2025 03:30	FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA		FTLSA.A238	24	CONCLUÍDO	SAÍDA	VAZIO	0
#	Início	Termino	Tempo (minutos)	Qtd vagões	Impacto	Qtd veiculos		Condição da locomotiva	
1	29/11/2025 04:35	29/11/2025 04:38	00:03	12	SIM	6		BOA	
2	29/11/2025 04:40	29/11/2025 04:52	00:12	24	SIM	8		BOA	

ID	DATA PREVISTA	CARRIER		TREM	QTD VAGÕES	STATUS	OPERAÇÃO	SITUAÇÃO	PESO (ton)
7431	29/11/2025 05:40	FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA		FTLSA.A238	30	CONCLUÍDO	ENTRADA	CHEIO	2400
#	Início	Termino	Tempo (minutos)	Qtd vagões	Impacto	Qtd veiculos		Condição da locomotiva	
1	29/11/2025 05:50	29/11/2025 05:59	00:09	10	SIM	10		BOA	

TEMPO MÉDIO
00:10

TEMPO TOTAL
01:11

TOTAL INTERDIÇÕES
7